

Дата проверки	26.05.2014	13.08.2014 с 10:00 до 11:00- 27.08.2014 с 10:00 до 11:00	13.08.2014 с 11:00 до 12:00- 27.08.2014 с 10:00 до 11:00	17.12.2014
Проверяющий орган	ГКУ Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы	2 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	2 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве	ГКУ СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Тема проверки	Приказ от 26.12.2013 № 280-12/2013-ФК Выборочный контроль обмера ремонтных работ в здании ГБОУ Школа № 1234 адрес: г.Москва, ул.Большая Молчановка, д.26-28	Распоряжение (Приказ) № 481 от 11.08.2014 г. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием по устранению нарушений или по снятию с производства (Большая Молчановка д.26-28)	Распоряжение (Приказ) № 480 от 11.08.2014 г. Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности исполнение которых было предписано ранее выданным предписанием по устранению нарушений или по снятию с производства (Новинский бульвар д.20)	Приказ №133-07-2014-ФК от 01.07.2014 г. «О Проведении выездной проверки эффективного использования и распоряжения имуществом, закрепленным за государственными образовательными и иными учреждениями системы Департамента образования города Москвы на праве оперативного управления, а также обеспечением его сохранности»
Выявлено	-завышены объемы работ на сумму 79314,81 -неверное применение нормативов сметной базы ТСН-2001 на сумму 2465,39 руб., -нарушение ч.5 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 №94- ФЗ – 317485,25 руб. Итого: 399265,45 Сумма к восстановлению (возмещению) на л/сч учреждения 81 780,20 (2,96% от проверенного	-Система пожарной сигнализации в зданиях, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации -Руководитель организации не обеспечил устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, а также не осуществил проверку качества	-Система пожарной сигнализации в зданиях, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации -Руководитель организации не обеспечил устранение нарушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, а также не осуществил проверку качества	

	финансирования)	<p>огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (чердак)</p> <p>-На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p> <p>-При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается устройство порогов на путях эвакуации</p> <p>- Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска</p>	<p>огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (чердак)</p> <p>-На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</p> <p>- Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска</p>	
--	-----------------	--	--	--